

## BULLETIN

Bulletin no:	TC13.001
Datum:	9 juli 2013
Onderwerp:	Aanpassing onderste draagarm



Geachte deelnemers,



Hierbij informeren wij jullie over het volgende;



Uit ervaring blijkt dat het rubber (aan de body zijde) van de onderste draagarm regelmatig uitscheurt. Hierdoor kan speling ontstaan op de draagarm en daarmee de wegligging nadelig beïnvloeden.



U kunt dit oplossen door dit rubber te vervangen voor een uniball. (zie foto 1).



Deze modificatie kunt u laten uitvoeren bij Ad Verkuijlen of Biesheuvel Autosport



U kunt ook eventueel zelf de aanpassing ( modificatie ) uitvoeren



Dit heeft ons doen besluiten deze aanpassing per direct toe te staan.



Foto1:



Wij gaan er vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie veel succes met de voorbereidingen!

Met vriendelijke groet,

Organisatie 350Z Challenge